



Montageanleitung Spindeltreppe

Die gültigen Sicherheitsvorschriften und BFU-Empfehlungen müssen zwingend eingehalten werden.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften liegen beim Monteur

ANLEITUNG

1. Montageschritt

- Das **Standrohr** wird am Boden mit dem Austritts-/Ruhepodest oder der obersten Stufe verschraubt.
- Danach erfolgt das Aufstellen des Standrohres einschliesslich des Podestes (oberste Stufe).
- Das Podest oder die oberste Stufe werden am **Baukörper** angeschraubt.



Sicherheitshinweis bei Montage Podest, gesichert anschrauben (Standrohr/Podest und Person gesichert).

- Es folgt das lotrechte Ausrichten und evtl. notwendige Höhenschiftungen. Danach kann die Fussplatte unten verübelt werden.

2. Montageschritt

- Die **Stufen** werden von unten nach oben, der Reihe nach am **Standrohr** verschraubt (ca. 4-5 Stufen, abhängig von der einzelnen Geländer Länge). Von Stufe zu Stufe werden die **Stufenverbinder** und die Geländerfelder aussen an die Stufen (Schrauben Vierteldrehung angezogen) angeschraubt. Dadurch wird eine ausreichende Stabilität und Begehbarkeit erreicht. Dies gewährleistet einen sicheren Montageverlauf.



Sicherheitshinweis Ist die Einbauhöhe von einem Meter erreicht, muss eine geeignete Absturzsicherung eingerichtet werden oder vorhanden sein.



Bei Verwendung von Edelstahl-Schrauben müssen diese leicht gefettet werden.

- An der untersten Stufe muss die **Stufenverankerung** (Fuss) auf den Boden, zur durchgehenden Abstützung der Stufen, montiert werden.
- Es erfolgt das lot- und waagrechte **Ausrichten** aller Stufen. Danach werden alle Schraubverbindungen fest angezogen werden.

3. Montageschritt

- Falls der Rost des Austritts-/Ruhepodestes lose geliefert wird, muss dieser nun auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Als nächster Schritt erfolgt das Anschrauben der Podestgeländer.



Bei mehrgeschossigen Spindeltreppen wiederholen sich die Montageschritte 1 bis 3, situativ angepasst.



Sicherheitshinweis Mit zunehmender Höhe sind die Sicherheitsvorschriften für derartige Montagearbeiten zu beachten. Das Montagepersonal ist durch geeignete Fallschutzmassnahmen, Gerüste usw. abzusichern.

- Zum Abschluss der Montage müssen alle Schrauben mit einem **Drehmomentschlüssel** überprüft werden. Dies nach den jeweiligen Anzugswerten der Schraubenabmessungen. [M12 - 8.8 >> 87 Nm].



Wichtiger Hinweis:

Wird die Spindeltreppe nicht nach der vorliegenden Montageanleitung montiert, entfällt die Garantie.

